

- ※ Microsoft、Windows は、米国マイクロソフト社の米国及びその他の国における登録商標です。
 - ※ Apple、Mac、Mac OS は、米国 Apple Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
 - ※ その他システム名、プログラム名などは、一般に各社の登録商標です。
-

■ 不具合の修正および品質の改善

- ・ Mac OS 用にクライアントが公証されました。

■ ご注意事項

- ・ HDMI 出力による 4K ディスプレイ表示は、DisplayPort から HDMI のアクティブ変換アダプタでのみ使用することができます。

■ 既知の不具合

- ・ ベースユニットはディスプレイの電源を入れたときにスタンバイモードから起動しません。
- ・ http ウィザードを使用するとき、間違いがあった場合(例：パスワードや証明書の間違い)や、全ての操作がやり直しになった場合、ベースユニットは再起動を促します。
- ・ ポリコムデバイスがテルネットパスワードを設定している場合、ベースユニットは通信することができません。
- ・ USB を経由したボタンの更新が動作しない場合があります。この場合、ボタンを抜いて再度お試しください。

- ・ https から http へ切り替えている間、ウェブ管理画面/RESTAPI はリダイレクトされません。
- ・ スクリーンセーバーは、ボタンをペアリングした後に起動しません。ボタンをペアリングした後に再起動をお勧めします。
- ・ Safari ブラウザでは、アップデートされた証明書ではなく、自己署名された証明書によってのみ許可されます。

■ 関連する資料

ClickShare の詳細な使い方については、「ClickShare ユーザーガイド」「ClickShare 設置マニュアル」をご覧ください。これらは、内田洋行 web サイト ClickShare ユーザーサポートページよりダウンロード頂けます。(URL : <http://office.uchida.co.jp/ict/clickshare/support.html>)