



UCHIDA

ClickShare [クリックシェア]

ClickShare ExtensionPack

リリースノート

バージョン 01.02.00.06 — 2020/10/05 公開

- ※ Microsoft、Windows は、米国マイクロソフト社の米国及びその他の国における登録商標です。
 - ※ Apple、Mac、Mac OS は、米国 Apple Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
 - ※ その他システム名、プログラム名などは、一般に各社の登録商標です。
-

■ 新たな機能(01.02.00.06)

- ・ ConferencingButton に対応しました。

■ 改善した事項(01.02.00.06)

- ・ Windows10 ビルド 1903 で拡張デスクトップが動作しない問題を解決しました。
- ・ MacOS 用の公証に対応しました。

■ 既知の不具合

- ・ ClickShare Extension Pack をサイレントインストールでは 1.0.0.104 からそれ以降のバージョンにアップグレードできない可能性があります
(<https://www.barco.com/en/support/clickshare-extension-pack/knowledge-base/KB6319>)
- ・ ベースユニットファームウェア 01.06.01 以降、および製品 CS-100、CSE-200、CSE-800 のみで動作します。 BaseUnit ファームウェアをアップグレードした後、ボタンを再ペアリングすることをお勧めします。
- ・ この拡張パックを Windows 10 バージョン 1709 以前のバージョンにインストールし、

Windows アップデートがある場合は、拡張パックを再インストールする必要があります。

- ・ このバージョンをインストールする前に、以前のバージョンをアンインストールすることをお勧めします。
- ・ このバージョンは、シリアル番号 R9861500D01 または R9861500D01C のボタン(第 2 世代ボタン、USB-C ボタン)を使用している場合にのみ機能します。

■ 注意事項

- ・ 本アプリケーションには、拡張デスクトップを動作するソフトウェアと、ClickShare ランチャーをインストールするためのソフトウェアが含まれています。
- ・ 64 ビット版の Windows と Mac のみをサポートしております。32 ビット PC には対応しておりません。
- ・ 拡張デスクトップは、CS-100、CSE-200、および CSE-800 のベースユニットファームウェア 1.6 以上でのみ動作します。

■ 過去の改善した事項(01.01.02.07)

- ・ Windows10 ビルド 1903 で拡張デスクトップが動作しない問題を解決しました。

■ 過去の不具合(01.01.02.07)

- ・ ClickShare Extension Pack をサイレントインストールでは 1.0.0.104 からそれ以降のバージョンにアップグレードできない可能性があります
(<https://www.barco.com/en/support/clickshare-extension-pack/knowledge-base/KB6319>)
- ・ ベースユニットファームウェア 01.06.01 以降、および製品 CS-100、CSE-200、CSE-800 のみで動作します。BaseUnit ファームウェアをアップグレードした後、ボタンを再ペアすることを勧めます。

- ・ この拡張パックを Windows 10 バージョン 1709 以前のバージョンにインストールし、Windows アップデートがある場合は、拡張パックを再インストールする必要があります。
- ・ このバージョンをインストールする前に、以前のバージョンをアンインストールすることをお勧めします。
- ・ このバージョンは、シリアル番号 R9861500D01 または R9861500D01C のボタン(第 2 世代ボタン、USB-C ボタン)を使用している場合にのみ機能します。

■ 過去の改善した事項(01.01.01.04) : 2018.4.5

- ・ Windows Defender で 「イメージの強制ランダム化 (Mandatory ASLR)」が「既定でオンにする」に設定されている場合、PC の再起動後に ClickShare ランチャーにエラーが表示される問題を解決しました。

■ 過去の改善した事項(01.01.00.06) : 2018.10.10

- ・ Windows 10 1709 以降 (<https://www.barco.com/ja/support/clickshare-cse-200/knowledge-base/KB6444>) と互換性がない問題を解決しました。
- ・ 拡張パックをインストールした後は再起動する必要はありません。

■ 過去の改善した事項(01.00.04.03) : 2018.07.28

- ・ Windows10(1803)で拡張パックをインストールすると黒い画面になってしまう問題を改善しました。

■ 過去の改善した事項(01.00.03.01) : 2018.05.28

- ・ アンインストール後に VDD2Hook DLL ファイルが Windows に残る問題を改善しました。
- ・ 拡張パックをインストールすると失敗する問題を改善しました。

- ・ サイレントインストーラー/非再起動機能が動作しない問題を改善しました。

(<https://www.barco.com/en/support/knowledge-base/KB3933>)

■ 過去の改善した事項(01.00.02.03) : 2018.02.02

- ・ インストールオプションが簡略化され、常にランチャー機能と拡張機能の両方がインストールされることとなりました。
- ・ COM Sutogate Win10 Creator の CPU 使用率が高くなる問題を改善しました。
- ・ COM Sutogate がまれに動作を停止する問題を改善しました。
- ・ ClickShare ランチャーが ClickShare クライアントと同じディレクトリで開く問題を改善しました。

■ 過去の改善した事項(01.00.01.03) : 2017.11.09

- ・ WDDM 2.2 のサポートをしました。

■ 初回リリース(01.00.00.0104) : 2017.6.26

■ 関連する資料

ClickShare の詳細な使い方については、「ClickShare ユーザーガイド」「ClickShare 設置マニュアル」をご覧ください。これらは、内田洋行 web サイト ClickShare ユーザーサポートページよりダウンロード頂けます。(URL : <http://office.uchida.co.jp/ict/clickshare/support.html>)