



UCHIDA

ClickShare [クリックシェア]

# CSM-1 リリースノート

---

バージョン 01.07.01.09 — 2018/09/05 公開

- ※ Microsoft、Windows は、米国マイクロソフト社の米国及びその他の国における登録商標です。
  - ※ Apple、Mac、Mac OS は、米国 Apple Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
  - ※ その他システム名、プログラム名などは、一般に各社の登録商標です。
- 

## ■ 不具合の修正および品質の改善

- ・ Mac OS 10.11 でクライアントが故障する問題を解決しました。
- ・ Krack Attack の脆弱性に関して以下の CVE が修正されました
- ・ CVE-2017-13077 : 4 ウェイ・ハンドシェイクでペア暗号化キー (PTK-TK) を再インストールします。
- ・ CVE-2017-13078 : 4 ウェイ・ハンドシェイクにおけるグループ・キー (GTK) の再インストール。
- ・ CVE-2017-13079 : 4 ウェイ・ハンドシェイクにおけるインテグリティ・グループ・キー (IGTK) の再インストール。
- ・ CVE-2017-13080 : グループ鍵ハンドシェイクにおけるグループ鍵 (GTK) の再インストール。
- ・ CVE-2017-13081 : グループ鍵ハンドシェイクにおけるインテグリティ・グループ・キー (IGTK) の再インストール。

## ■ 注意事項

- ・ AirPlay は、iOS9 までに対応しています。
- ・ web 管理画面にあった、ClickShare クライアントとランチャーのダウンロードメニューは削除されまし

た。しかし、ClickShare ボタン上ではクライアントとランチャーソフトは利用可能です。

## ■ 既知の不具合

- ・ オーディオのみのミラーリングは動作しません。動画をミラーリングすると、オーディオは正常に動作します。
- ・ ベースユニットは画面からの EDID 情報を受け付けません。画面解像度は、web 管理画面経由で、手動で設定してください。
- ・ 共有されていた画面が突然消えたり、壁紙に戻ってしまうことがあります。その場合、ボタンを押すと再度共有できます。
- ・ web 管理機能が関連している問題：
  - ペアリングや更新されたボタンの一覧は、初回利用後に表示されます。
  - 再起動を要求されるような web 管理画面での変更を行った後でも、自動的にページは更新されません。手動で更新してください。
- ・ Win8.1 の一部のノート PC で、拡張メニューが表示されないことがあります。
- ・ 2 人のユーザーで投影している際に左側の画面で拡張モードに切り替えると、表示順序が逆になります。
- ・ 2 人のユーザーで投影している際に、投影して最初の約 30 秒間は最大 4 秒の遅延がございます。
- ・ オーディオ機能を無効化していると、画面共有ができない場合があります。その場合はオーディオ機能の有効化を ON にしてください。

## ■ 関連する資料

ClickShare の詳細な使い方については、「ClickShare ユーザーガイド」「ClickShare 設置マニュアル」をご覧ください。これらは、内田洋行 web サイト [ClickShare ユーザーサポートページ](#)よりダウンロード頂けます。

ます。(URL : <http://office.uchida.co.jp/ict/clickshare/support.html>)